


9100.11
9100.43
9510.12a
9100.09
9100.35
9100.08-pb
9100.24
9100.19
9100.18
9100.10
9100.33
9100.42
9450.07
9100.31
9100.72
9100.27
9100.28
9100.32
9100.49 L=540
9100.50 L=730
9100.51 L=940
9100.52 L=1150
9840.16
R-9910.07
9100.21 L=520
9100.90 L=680
9100.53 L=890
9100.54 L=1100
9550.01
9500.16a
9100.06
9100.05
9100.29




MIN = 4
MAX = 14
∅72
26
H max
(400, 600, 800, 1000)
MIN = 4
MAX = 14
∅72
64
14
L (600,800,1000,1200)
G 6/4"


MIN = 4
MAX = 14
∅72
26
H max
(400, 600, 800, 1000)
MIN = 4
MAX = 14
∅72
64
14
L (600,800,1000,1200)
G 6/4"




18


9100.35
9510.12a
9100.09
9100.11
9100.43
9100.08-pb
9100.24
9100.19
9100.18
9100.10
9100.33
9100.42
9450.07
9100.31
9100.72
9100.27
9100.28
9100.32
9100.49 L=540
9100.50 L=730
9100.51 L=940
9100.52 L=1150
9840.16
R-9910.07
9100.21 L=520
9100.90 L=680
9100.53 L=890
9100.54 L=1100
9550.01
9500.16a
9100.06
9100.05
9100.29


MIN = 4
MAX = 14
Ø72
26
H max
(400, 600, 800, 1000)
MIN = 4
MAX = 14
Ø72
64
14
G6/4"
L (600,800,1000,1200)


MIN = 4
MAX = 14
Ø72
26
H max
(400, 600, 800, 1000)
MIN = 4
MAX = 14
Ø72
64
14
G 6/4"
L (600,800,1000,1200)




18